

佛光大學邊坡穩定安全監測

112年1月份量測報告



三聯科技股份有限公司
系統整合事業部

SAN-LIEN TECHNOLOGY CORP.
SYSTEM INTEGRATION DIVISION

佛光大學邊坡穩定安全監測

觀測結果最大值整理表

觀 測 日 期：112/1/17

量測員：黃岱翔、陳彥安
天氣：晴

量測項目	儀器編號	頁碼	上次監測值	本次監測值	單位	發生位置
荷重計量測	3-O-1	P.7	47	47	t	功德碑擋土牆
表面沉陷量	S1	P.11	-8.00	-7.35	cm	海雲樓前邊坡
建物傾度盤	TI18	P.39	0.1077	0.0997	°	左右岸 海雲樓建物外牆壁
傾斜管變位	I24	P.63	135.29	136.08	mm	深度(0.0M) 海雲樓前面邊坡

說明：

- 1、LC荷重計已全部重新安裝完成。
- 2、坡地傾斜管I2破壞。
- 3、坡地傾斜管I31,I32破壞。已重新安裝(I30-1、I31-1為新安裝之儀器)。
- 4、於103/10/22追加建物傾斜儀共1組及傾斜管2處。
- 5、建物傾斜盤因老舊鏽蝕嚴重TI3、TI13、TI18於107.10.28重新安裝，TI8於106.10.26重新安裝，TI14於107.08.31重新安裝，TI17於108.02.22重新安裝。

結果分析與說明：

- 1、荷重計無異常變化。
- 2、表面沉陷量無異常變化。
- 3、建物傾度盤無異常變化。
- 4、傾斜管量測無異常變化。

詳細內容請參閱各項資料

佛光大學邊坡穩定安全監測

112年2月份量測報告



三聯科技股份有限公司

系統整合事業部

SAN-LIEN TECHNOLOGY CORP.

SYSTEM INTEGRATION DIVISION

佛光大學邊坡穩定安全監測

觀測結果最大值整理表

觀 測 日 期：112/2/22

量測員：黃岱翔、陳彥安

天氣：晴

量測項目	儀器編號	頁碼	上次監測值	本次監測值	單位	發生位置
荷重計量測	3-O-1	P.7	47	47	t	功德碑擋土牆
表面沉陷量	S1	P.11	-7.35	-7.62	cm	海雲樓前邊坡
建物傾度盤	TI18	P.39	0.0997	0.1031	°	左右岸 海雲樓建物外牆壁
傾斜管變位	I24	P.63	136.08	136.15	mm	深度(0.0M) 海雲樓前面邊坡

說明：

- 1、LC荷重計已全部重新安裝完成。
- 2、坡地傾斜管I2破壞。
- 3、坡地傾斜管I31,I32破壞。已重新安裝(I30-1、I31-1為新安裝之儀器)。
- 4、於103/10/22追加建物傾斜儀共1組及傾斜管2處。
- 5、建物傾斜盤因老舊鏽蝕嚴重TI3、TI13、TI18於107.10.28重新安裝，TI8於106.10.26重新安裝，TI14於107.08.31重新安裝，TI17於108.02.22重新安裝。

結果分析與說明：

- 1、荷重計無異常變化。
- 2、表面沉陷量無異常變化。
- 3、建物傾度盤無異常變化。
- 4、傾斜管量測無異常變化。

詳細內容請參閱各項資料

佛光大學邊坡穩定安全監測

112年3月份量測報告



三聯科技股份有限公司
系統整合事業部

SAN-LIEN TECHNOLOGY CORP.
SYSTEM INTEGRATION DIVISION

佛光大學邊坡穩定安全監測

觀測結果最大值整理表

觀 測 日 期：112/3/29

量測員：黃岱翔、陳彥安

天氣：晴

量測項目	儀器編號	頁碼	上次監測值	本次監測值	單位	發生位置
荷重計量測	3-O-1	P.7	47	46	t	功德碑擋土牆
表面沉陷量	S1	P.11	-7.62	-7.91	cm	海雲樓前邊坡
建物傾度盤	TI18	P.39	0.1031	0.1020	°	左右岸 海雲樓建物外牆壁
傾斜管變位	I24	P.63	136.15	135.64	mm	深度(0.0M) 海雲樓前面邊坡

說明：

- 1、LC荷重計已全部重新安裝完成。
- 2、坡地傾斜管I2破壞。
- 3、坡地傾斜管I31,I32破壞。已重新安裝(I30-1、I31-1為新安裝之儀器)。
- 4、於103/10/22追加建物傾斜儀共1組及傾斜管2處。
- 5、建物傾斜盤因老舊鏽蝕嚴重TI3、TI13、TI18於107.10.28重新安裝，TI8於106.10.26重新安裝，TI14於107.08.31重新安裝，TI17於108.02.22重新安裝。

結果分析與說明：

- 1、荷重計無異常變化。
- 2、表面沉陷量無異常變化。
- 3、建物傾度盤無異常變化。
- 4、傾斜管量測無異常變化。

詳細內容請參閱各項資料

佛光大學邊坡穩定安全監測

112年4月份量測報告



三聯科技股份有限公司
系統整合事業部

SAN-LIEN TECHNOLOGY CORP.
SYSTEM INTEGRATION DIVISION

佛光大學邊坡穩定安全監測

觀測結果最大值整理表

觀 測 日 期：112/4/19

量測員：黃岱翔、陳彥安

天氣：晴

量測項目	儀器編號	頁碼	上次監測值	本次監測值	單位	發生位置
荷重計量測	3-O-1	P.7	46	45	t	功德碑擋土牆
表面沉陷量	S1	P.11	-7.91	-7.00	cm	海雲樓前邊坡
建物傾度盤	TI18	P.39	0.1020	0.1008	°	左右岸 海雲樓建物外牆壁
傾斜管變位	I24	P.63	135.64	139.45	mm	深度(0.0M) 海雲樓前面邊坡

說明：

- 1、LC荷重計已全部重新安裝完成。
- 2、坡地傾斜管I2破壞。
- 3、坡地傾斜管I31,I32破壞。已重新安裝(I30-1、I31-1為新安裝之儀器)。
- 4、於103/10/22追加建物傾斜儀共1組及傾斜管2處。
- 5、建物傾斜盤因老舊鏽蝕嚴重TI3、TI13、TI18於107.10.28重新安裝，TI8於106.10.26重新安裝，TI14於107.08.31重新安裝，TI17於108.02.22重新安裝。

結果分析與說明：

- 1、荷重計無異常變化。
- 2、表面沉陷量無異常變化。
- 3、建物傾度盤無異常變化。
- 4、傾斜管量測無異常變化。

詳細內容請參閱各項資料

佛光大學邊坡穩定安全監測

112年5月份量測報告



三聯科技股份有限公司
系統整合事業部

SAN-LIEN TECHNOLOGY CORP.
SYSTEM INTEGRATION DIVISION

佛光大學邊坡穩定安全監測

觀測結果最大值整理表

觀 測 日 期：112/5/23

量測員：黃岱翔、陳彥安
天氣：晴

量測項目	儀器編號	頁碼	上次監測值	本次監測值	單位	發生位置
荷重計量測	3-O-1	P.7	45	46	t	功德碑擋土牆
表面沉陷量	S1	P.11	-7.00	-8.26	cm	海雲樓前邊坡
建物傾度盤	TI18	P.39	0.1008	0.1134	°	左右岸 海雲樓建物外牆壁
傾斜管變位	I24	P.63	139.45	140.40	mm	深度(0.0M) 海雲樓前面邊坡

說明：

- 1、LC荷重計已全部重新安裝完成。
- 2、坡地傾斜管I2破壞。
- 3、坡地傾斜管I31,I32破壞。已重新安裝(I30-1、I31-1為新安裝之儀器)。
- 4、於103/10/22追加建物傾斜儀共1組及傾斜管2處。
- 5、建物傾斜盤因老舊鏽蝕嚴重TI3、TI13、TI18於107.10.28重新安裝，TI8於106.10.26重新安裝，TI14於107.08.31重新安裝，TI17於108.02.22重新安裝。

結果分析與說明：

- 1、荷重計無異常變化。
- 2、表面沉陷量無異常變化。
- 3、建物傾度盤無異常變化。
- 4、傾斜管量測無異常變化。

詳細內容請參閱各項資料

佛光大學邊坡穩定安全監測

112年6月份量測報告



三聯科技股份有限公司

系統整合事業部

SAN-LIEN TECHNOLOGY CORP.

SYSTEM INTEGRATION DIVISION

佛光大學邊坡穩定安全監測

觀測結果最大值整理表

觀 測 日 期：112/6/27

量測員：黃岱翔、陳彥安
天氣：晴

量測項目	儀器編號	頁碼	上次監測值	本次監測值	單位	發生位置
荷重計量測	3-O-1	P.7	46	46	t	功德碑擋土牆
表面沉陷量	S1	P.11	-8.26	-9.15	cm	海雲樓前邊坡
建物傾度盤	TI18	P.39	0.1134	0.1100	°	左右岸 海雲樓建物外牆壁
傾斜管變位	I24	P.63	140.40	139.67	mm	深度(0.0M) 海雲樓前面邊坡

說明：

- 1、LC荷重計已全部重新安裝完成。
- 2、坡地傾斜管I2破壞。
- 3、坡地傾斜管I31,I32破壞。已重新安裝(I30-1、I31-1為新安裝之儀器)。
- 4、於103/10/22追加建物傾斜儀共1組及傾斜管2處。
- 5、建物傾斜盤因老舊鏽蝕嚴重TI3、TI13、TI18於107.10.28重新安裝，TI8於106.10.26重新安裝，TI14於107.08.31重新安裝，TI17於108.02.22重新安裝。

結果分析與說明：

- 1、荷重計無異常變化。
- 2、表面沉陷量無異常變化。
- 3、建物傾度盤無異常變化。
- 4、傾斜管量測無異常變化。

詳細內容請參閱各項資料